



# Renault Twingo

[Immagini](#) | [Video](#)

## VALUTAZIONI



ADULTI



## PUNTEGGIO

28

Anteriore: 11,3  
Laterale: 15,7

Sistema SBR: 1



PEDONI



11

## Protezione dei passeggeri adulti



Conducente in impatto frontale



Passeggero in impatto frontale



Conducente in impatto laterale

<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Buona
<span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Adeguata
<span style="background-color: #FF8C00; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Marginale
<span style="background-color: #8B4513; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Scarsa
<span style="background-color: #DC143C; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Insufficiente

## Sistema di ritenuta per bambino

Dati sulla protezione bambini non disponibili

## Protezione dei pedoni



<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Buona
<span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px;"></span>	Marginale

Protezione dei pedoni

## Dotazione di sicurezza

- Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori
- Limitatori di carico cinture di sicurezza anteriori
- Airbag anteriore conducente
- Airbag anteriore passeggero
- Airbag laterali
- Airbag laterale per la testa
- Airbag ginocchia conducente

## Dettagli della vettura testata

Modello testato	Renault Twingo, 1.2 'Dynamique', LHD
Tipo carrozzeria	3 porte portello posteriore
Anno di pubblicazione	2007
Peso	960kg
Numero di identificazione veicolo (VIN) a cui si riferisce la valutazione	Applicabile a tutti applies Twingos

## **Commenti**

### **Impatto frontale**

The passenger compartment remained stable during the impact. Structures in the dashboard presented a potential hazard to the knees and femurs of both of the driver's legs and to the passenger's inboard leg.

### **Bambini**

With the front seats set to the Euro NCAP test position (mid-position of fore-aft adjustment), the child restraints recommended by Renault could not be fitted in the rear seats. Therefore, it was not possible to establish the child protection rating of the Twingo.

### **Pedoni**

The bumper offered predominantly fair protection to pedestrians' legs. However, the front edge of the bonnet was rated as poor and scored no points. The bonnet surface was rated as predominantly poor for the protection offered to pedestrians' heads.