



Land Rover Discovery

[Immagini](#) | [Video](#)

VALUTAZIONI	PUNTEGGIO		
 ADULTI 	31	Anteriore: 11,4 Laterale: 16	Sistema SBR: 2 Pole test: 2
 BAMBINI 	39		
 PEDONI 	8		

Protezione dei passeggeri adulti



Conducente in impatto frontale



Passeggero in impatto frontale



Conducente in impatto laterale



Sistema di ritenuta per bambino

Bambino di 18 mesi Britax-Römer BabySafe ISOFIX Plus, rearward facing

Bambino di 3 anni Britax-Römer Duo Plus, forward facing

Protezione dei pedoni



Protezione dei pedoni



Dotazione di sicurezza

Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori	<input checked="" type="checkbox"/>
Limitatori di carico cinture di sicurezza anteriori	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag anteriore conducente	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag anteriore passeggero	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag laterali	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag laterale per la testa	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag ginocchia conducente	<input type="checkbox"/>

Dettagli della vettura testata

Modello testato	Landrover Discovery III, 2.7 V6 diesel SE, LHD
Tipo carrozzeria	Translation not found
Anno di pubblicazione	2006
Peso	2637kg

Vista anteriore ISOfix



Vista posteriore ISOfix



Commenti

Impatto frontale

Structures in the dashboard presented a potential risk to the knees of both driver and passenger.

Impatto laterale contro vettura

The Discovery III scored maximum points for its performance in the side impact and pole tests.

Bambini

The passenger airbag could be deactivated to allow rearward-facing child restraints to be used in the front passenger seat. However, the information regarding the status of the airbag was not sufficiently clear to meet Euro NCAP's requirements. The presence of ISOFIX anchorages in the rear outboard seats was not clearly marked.

Pedoni

The bumper and the leading edge of the bonnet scored no points for the protection they offered to pedestrians.