

[I TEST](#)[RISULTATI](#)[PREMI](#)[CHI SIAMO](#)[STAMPA](#)[FAQ](#)**VW T5**

Volkswagen T5 Transporter Kombi

TEST 2013



79%

ADULTI



74%

BAMBINI



32%

PEDONI



57%

SAFETY ASSIST

[Immagini](#) | [Video](#)

Infiniti Q50 / Maserati Ghibli / Mazda 3

**ULTIMI RISULTATI****RISULTATI**

Ultimi risultati

Autonomous Emergency Braking - AEB

Controllo elettronico della stabilità - ESC

Tamponamento (colpo di frusta)

Non trovi una vettura?

Valutazioni confrontabili

Quick views

Che livello di sicurezza offre la tua auto?

Check the safety result of your car

Quick views

Quickviews...

Classe:

Tutte le Classi...

Marca:

Tutte le Case...

Modello:

Tutti i Modelli...

NON TROVI UNA VETTURA?

GO

Elenco di confronto

Aggiungere i risultati all'elenco di confronto facendo clic sul pulsante "+" accanto al risultato

Conducente Passeggero Vettura Palo 

Totale 28 punti | 79%

	Buona
	Adeguata
	Marginale
	Scarsa
	Insufficiente

IMPATTO FRONTALE 11.9 punti

IMPATTO LATERALE CONTRO VETTURA 8.0 punti

TAMPONAMENTO (COLPO DI FRUSTA) 2.0 punti

IMPATTO LATERALE CONTRO PALO 6.6 punti

Totale 36 punti | 74%



RESTAZIONI 9.5 punti

Bambino di 18 mesi
Seggiolino Bobsy G0 Plus
Gruppo 0+/
Posizione Rearward Facing
Installazione ISOFIX and Supportleg

ISTRUZIONI 4.0 punti

INSTALLAZIONE 2.0 punti



RESTAZIONI 12.0 punti

Bambino di 3 anni
Seggiolino Bobsy G1 DUO Plus
Gruppo I
Posizione Forward Facing
Installazione ISOFIX and TopTether

ISTRUZIONI 4.0 punti

INSTALLAZIONE 2.0 punti

VALUTAZIONE BASATA SUL VEICOLO 3.0 punti

[Vedi commenti](#)

TESTA

9.8 punti

BACINO

0.0 punti

GAMBA

0.0 punti

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR

Totale 10 punti | 32%

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE VELOCITÀ

0.0 punti

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA STABILITÀ (ESC)

3.0 punti

SISTEMA SBR

conducente
passeggero
sedile posteriore

Approvato
Non disponibile
Non disponibile

Dettagli della vettura testata

Specifiche

Modello testato	Volkswagen T5 Transporter Kombi
Tipo carrozzeria	Veicoli aziendali e familiari
Anno di pubblicazione	2013
Peso	1880kg
Numero di identificazione veicolo (VIN) a cui si riferisce la valutazione	Applicable a tutte le applies VW T5's testate

Safety equipment

Pretensionatori della cintura di sicurezza sedile anteriore
Limitatori di carico cinture di sicurezza anteriori
Airbag anteriore conducente
Airbag anteriore passeggero
Airbag laterali
Airbag laterale per la testa
Controllo elettronico della stabilità
Segnalazione di cintura di sicurezza non allacciata

Commenti

Protezione dei adulti

The passenger compartment remained stable in the frontal impact test. Dummy readings indicated good protection of the knees and femurs of the driver and passenger dummies. However, structures in the dashboard were thought to present a risk to occupants of different sizes or those sat in different positions. The T5 scored maximum points in the side barrier test with good protection of all body regions. In the more severe side pole impact, protection of the chest was marginal and that of the abdomen was adequate while that of the head and pelvis was good. Whiplash protection was assessed by analysing the geometry of front and rear seats and head restraints. The assessment revealed marginal protection against whiplash injuries in the event of a rear-end collision.

Bambini

Based on dummy results in the frontal and side impacts, the T5 scored maximum points for its protection of the 3 year infant. In the frontal impact, forward movement of the 3 year dummy, sat in a forward-facing restraint, was not excessive and, in the side impact, both dummies were properly contained within the protective shells of their restraints, minimising the likelihood of head contact with parts of the vehicle interior. The front passenger airbag can be disabled to allow a rearward-facing child restraint to be used in that seating position. However, the information provided to the driver about the status of the airbag is not clear and the system was not rewarded. The dangers of using a rearward-facing restraint in that seat without first disabling the airbag are not clearly labelled on the vehicle interior.

Pedoni

The bumper provided poor protection to pedestrians' legs and scored no points in this area. Most of the bonnet surface provided protection that ranged between poor and marginal though good results were recorded on the windscreens.

Dispositivi di sicurezza

The T5 has electronic stability control as standard equipment on passenger-carrying and commercial variants. A seatbelt reminder for the driver is also standard equipment. A speed limitation device is not available on the T5.